



# Assessoria e Consultoria em Segurança Contra Incêndio

Elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio, Regularização junto ao Corpo de Bombeiros, Treinamento de Brigada de Incêndio, Venda e Recarga de Extintores, Sinalização de Emergência, Instalação e Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio e de Central Predial de GLP.

## Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de hidrantes e mangotinhos

Logradouro público: RUA MIGUEL ANDREO		
N.º. 2316		Complemento: C/ RUA DOMINGOS MEGA nº 2337, 2325, 2313 e 2301
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS	Município: VOTUPORANGA	UF: SP
Proprietário: ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO MARIANO DIAS e-mail: <a href="mailto:fernanda.depaulacamargo@gmail.com">fernanda.depaulacamargo@gmail.com</a> Fone:(17) 99715-3505		
Responsável pelo uso: ASSOCIACAO BENEFICENTE IRMAO MARIANO DIAS e-mail: <a href="mailto:fernanda.depaulacamargo@gmail.com">fernanda.depaulacamargo@gmail.com</a> Fone:(17) 99715-3505		
Responsável Técnico: Bruna De Paula Dias		
Número do registro do profissional: CAU-SP A173916-6		e-mail: <a href="mailto:depaulacamargo@gmail.com">depaulacamargo@gmail.com</a> Fone: (17) 99774-4945
Uso, divisão e descrição: Educacional e cultura física - Pré-escola - PRÉ-ESCOLA / BRECHÓ / AUDITÓRIO / CONSULTÓRIO		

1. HIDRANTES/MANGOTINHOS:		Sim	Não
1.1	O sistema de hidrantes/mangotinhos atende ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.2	Todos os compartimentos estão protegidos por hidrantes/mangotinhos?	X	
1.3	Os hidrantes/mangotinhos estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado?	X	
1.4	Os hidrantes/mangotinhos estão desobstruídos e sinalizados conforme a IT nº 20?	X	
1.5	Os hidrantes/mangotinhos estão sem vazamentos?	X	
1.6	As mangueiras de incêndio estão em bom estado de conservação e possuem as demarcações de certificação?	X	
1.7	Os abrigos estão de acordo com os parâmetros da IT nº 22?	X	
1.8	Os abrigos possuem os equipamentos necessários (esguichos e chaves de mangueiras)?	X	
2. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida).		Sim	Não
2.1	A bomba de incêndio está adequadamente instalada?	X	
2.2	Existe bomba "jóquey" instalada? Caso positivo, a mesma está adequadamente instalada?		X
2.3	A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo?	X	
2.4	A bomba de incêndio está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis?	X	
2.5	A bomba de incêndio está sem vazamentos? (teste)	X	
2.6	A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado?	X	
2.7	Os manômetros e pressostatos estão em boas condições e funcionando corretamente?		X
2.8	As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente		X
2.9	A fixação da bomba de incêndio está adequada?	X	
3. TUBULAÇÃO		Sim	Não
3.1	Tubulação sem danos mecânicos?	X	
3.2	Tubulação sem vazamentos? (teste)	X	
3.3	Tubulação sem corrosão ou obstrução interna?	X	
3.4	Tubulação adequadamente alinhada?	X	
3.5	Tubulação pintada e identificada?	X	
3.6	Suportes e braçadeiras adequados?	X	
4. CONEXÃO DE RECALQUE		Sim	Não
4.1	Conexão de recalque está sinalizada?	X	
4.2	Conexão de recalque está desobstruída?	X	
4.3	Conexão de recalque está sem vazamentos?	X	
5. TANQUES E RESERVATÓRIOS:		Sim	Não
5.1	Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado?	X	
5.2	Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas?	X	
5.3	Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas?	X	
5.4	Existe indicador de nível instalado no tanque?		X



**Assessoria e Consultoria em Segurança Contra Incêndio**  
Elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio, Regularização junto ao Corpo de Bombeiros, Treinamento de Brigada de Incêndio, Venda e Recarga de Extintores, Sinalização de Emergência, Instalação e Manutenção dos Sistemas de Proteção Contra Incêndio e de Central Predial de GLP.  
(Continuação)

<b>(1) Justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados - a ser preenchido pelo Responsável Técnico</b>	
<b>ITEM</b>	<b>JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO</b>
2.2	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
2.7	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
2.8	Sistema não dispõe de tal dispositivo.
5.4	Sistema não dispõe de tal dispositivo.

**AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES/MANGOTINHOS**

*Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da IT nº 22, estando o proprietário e/ou o responsável pelo uso ciente(s) das responsabilidades referentes à manutenção e vistorias periódicas, conforme a NBR 13714.*

**Data do comissionamento/inspeção:** 28/11/2025

**Responsável Técnico pelo comissionamento/inspeção:** Bruna De Paula Dias

**Título profissional:** Arquiteta Urbanista

**Nº do Registro Profissional:** CAU-SP A173916-6

**RRT. Nº SI15299958R02CT001**

**Proprietário e/ou Responsável pelo uso:** Ass.: \_\_\_\_\_

**Assinatura (Certificação Digital)**